**IT** **!IMPORTANTE !**

1. Quando la piastra è orizzontale, i fori devono essere rivolti verso l'alto.
2. Non applicare grasso.

EN **!IMPORTANT!**

1. When the plate is horizontal, the holes must be facing upwards
2. Do not use grease.

FR **!IMPORTANT!**

1. Lorsque la plaque est horizontale, les trous doivent être orientés vers le haut.
2. Ne pas utiliser de graisse.

DE **!WICHTIG!**


1. Wenn die Platte horizontal ist, müssen die Löcher nach oben gerichtet sein.
2. Kein Fett verwenden.

ES **!!IMPORTANTE!**

1. Cuando la placa está en horizontal, los agujeros deben ser hacia arriba.
2. No utilice grasa.

NL **!BELANGRIJK!**


1. Wanneer de plaat horizontaal is, moeten de gaten naar boven gericht zijn.
2. Gebruik geen vet.



Verificare la molla di bilanciamento (vedi tabella).
Check that the balancing spring is adequate (see the table).
 Vérifier que le ressort d'équilibrage soit adéquat (voir le tableau).
 Prüfen, ob die Ausgleichsfeder die geeignete ist (siehe Tabelle).
 Compruebe que el muelle de equilibrado sea el adecuado (ver la tabla).
 Controleer of de balansveer geschikt is (zie tabel).

Ø					
	0÷2300 mm	0÷2300 mm	0÷2300 mm	0÷2300 mm	721008
	2310÷3300 mm		0÷2300 mm	0÷2300 mm	721005
	3310÷4300 mm	2310÷3300 mm	2310÷3300 mm	2310÷3300 mm	721006
	4310÷5000 mm	3310÷4300 mm	3310÷4300 mm		721018

Ø					
	0÷2300 mm	0÷2300 mm	0÷2300 mm		
	2310÷3300 mm			0÷2300 mm	721005
	3310÷4300 mm	2310÷3300 mm	2310÷3300 mm	2310÷3300 mm	721006
	4310÷5000 mm	3310÷4300 mm	3310÷4300 mm		721018



IT	Kit luci su sbarra	Piedino estremità sbarra	Kit siepe
EN	Lights kit on rod	Rod-end support	Skirt kit
FR	Kit lumières sur lisse	Support de extrémité tige	Kit herse
DE	Bausatz Balkenbeleuchtung	Pendelstütze	Bausatz Hängegitter
ES	Kit luces en barra	Apoyo del extremo vástago	Kit faldilla
NL	Verlichtingskit op mast	Vangarm	Hekkit